

Quadro informativo

**Pregão Eletrônico N° 19/2026 (SRP)** (Lei 14.133/2021)**UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO** Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto**Modo disputa: **Aberto**Contratação em período de cadastramento de proposta **Avisos (0)****Impugnações (0)****Esclarecimentos (10)**

08/09/2026 13:36



ITEM 3.2.1.8 – INTERFACE DE CONSOLE PARA GERENCIAMENTO LOCAL Em resposta ao questionamento anteriormente apresentado acerca do item 3.2.1.8, essa Administração consignou que a interface física de console serial RS-232/RJ45 ou USB constitui recurso essencial para gerenciamento local fora de banda (Out-of-Band), especialmente em cenários críticos de falha do sistema operacional, perda da conectividade IP ou indisponibilidade da infraestrutura de rede.

Na resposta apresentada, foi considerado que o gerenciamento através da interface Ethernet dependeria da disponibilidade da infraestrutura de rede da Contratante e, por essa razão, não substituiria a porta física de console para operações de recuperação e manutenção emergencial.

Entretanto, entende-se que a resposta apresentada considerou uma situação técnica distinta daquela que se pretendia esclarecer no questionamento original.

O questionamento anterior não se referia ao gerenciamento do Ponto de Acesso através da infraestrutura de rede corporativa, nem a acesso remoto dependente de switches, DHCP, roteamento, gateway, WAN, Internet ou controladora wireless.

A situação objeto do esclarecimento refere-se especificamente à existência de soluções em que o acesso local ao Ponto de Acesso é realizado por meio de conexão física direta, ponto a ponto, entre um computador administrativo e a própria interface Ethernet do equipamento, utilizando apenas cabo Ethernet e endereçamento IP local.

Nessa modalidade, a comunicação ocorre diretamente entre o computador do técnico e o Ponto de Acesso, sem qualquer dependência da infraestrutura de rede da Contratante. Assim, eventual indisponibilidade da rede corporativa não impede, por si só, o estabelecimento da sessão local de gerenciamento.

Adicionalmente, existem equipamentos que dispõem de mecanismos físicos próprios para reinicialização, restauração às configurações de fábrica e entrada em modo de recuperação, permitindo a execução de procedimentos emergenciais independentemente da existência de uma interface serial dedicada.

Diante desse esclarecimento quanto ao cenário técnico efetivamente submetido à análise, solicita-se confirmar:

Está correto o entendimento de que será considerada tecnicamente equivalente, para atendimento ao item 3.2.1.8, solução que permita acesso local direto ao Ponto de Acesso por meio de sua própria interface Ethernet, mediante conexão física ponto a ponto entre computador administrativo e equipamento, sem dependência da infraestrutura de rede da Contratante, desde que disponibilize localmente as funcionalidades de configuração, gerenciamento, consulta de informações operacionais e diagnóstico oficialmente suportadas pelo fabricante?

Entende-se, ainda, que, dispondo o equipamento de mecanismos físicos próprios para reinicialização, restauração às configurações de fábrica e recuperação, permanecem atendidas as finalidades operacionais mencionadas pela Administração na resposta anterior, inclusive em situações de indisponibilidade da infraestrutura de rede.

Está correto esse entendimento? Caso o entendimento permaneça negativo, solicita-se esclarecer objetivamente:

Qual procedimento técnico ou operacional indispensável à DPRJ exige necessariamente a

equipamento?

Diante do exposto, solicita-se o esclarecimento complementar do item 3.2.1.8, de forma a permitir a avaliação de soluções tecnicamente equivalentes com base nas funcionalidades efetivamente disponibilizadas para acesso local, diagnóstico e recuperação do equipamento, preservando-se integralmente as necessidades operacionais da Administração.



RESPOSTA: CORRETO O ENTENDIMENTO, COM RESSALVAS

Visando prestigiar a ampla competitividade do certame e permitir a participação de soluções corporativas tecnicamente equivalentes, esclarece-se que a premissa do item 3.2.1.8. é assegurar a capacidade de intervenção local e recuperação emergencial do ativo sem dependência da rede corporativa. Poderão ser consideradas aderentes as soluções que disponibilizem acesso e gerenciamento local direto via interface Ethernet em conexão ponto a ponto, desde que o equipamento possua mecanismo físico próprio de restauração de fábrica (factory reset/recovery) capaz de restabelecer o acesso e as configurações do dispositivo em cenários de falha.

08/09/2026 13:21



É solicitado no item 3.2.1. PONTOS DE ACESSO (APs):



CORRETO O ENTENDIMENTO / ACATADO.



04/09/2026 13:30



1 ITEM 3.2.17 - INTERFACE ETHERNET DO PONTO DE ACESSO



RESPOSTA 1: ENTENDIMENTO INCORRETO / NÃO ACATADO



04/09/2026 10:29



QUESTIONAMENTO Q1 -



RESPOSTA 1: CORRETO O ENTENDIMENTO



04/09/2026 10:06



1. CAPACIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO



RESPOSTA 1: CORRETO O ENTENDIMENTO, COM RESSALVAS



03/09/2026 17:06



Q1) Referência: Item 3.2.2.4 do Termo de Referência



RESPOSTA Q1) CORRETO O ENTENDIMENTO



02/09/2026 12:48



Q1) Referente a instalação da solução ofertada, entendemos que a instalação dos pontos de rede,



RESPOSTA Q1: CORRETO O ENTENDIMENTO



02/09/2026 12:13



QUESTIONAMENTO Q1 - Referente ao faturamento dos itens de HARDWARE/ SOFTWARE,



RESPOSTA QUESTIONAMENTO Q1 -NÃO ACATADO



02/09/2026 12:01



Q1) Referente ao item "3.2.2. CONTROLADORA WIRELESS, fornecida em formato de appliance físico



Resposta ao Q1): CORRETO O ENTENDIMENTO



02/09/2026 11:32



Questionamento 1:



Resposta Questionamento 1: NÃO ACATADO

[Incluir esclarecimento](#)